

DANH SÁCH TSCĐ THANH LÝ

TT	Tên xe máy	Ký mã hiệu	Số đăng ký	Công suất HP, kw	Nước SX	Năm bắt đầu SD	Giá trị theo sổ sách		Tình trạng kỹ thuật	Đơn vị quản lý	Vị trí hiện tại
							Nguyên giá (Đ)	Còn lại tại kỳ KK (Đ)			
I	Ô tô						19.693.348.988				
1	Ô tô tải ben Volvo	FM9	29T-7268	340HP	Thụy Điển	2003	1.752.028.229	0	Hỏng, sửa chữa tốn kém, hoạt động không hiệu quả	CN 901	Tân Thượng
2	Ô tô tải ben Volvo	FM9	75H-5381	340HP	Thụy Điển	2003	1.751.597.512	0	Hỏng, sửa chữa tốn kém, hoạt động không hiệu quả	CN 901	Tân Thượng
3	Ô tô tải ben Volvo	FM9	29T-7040	340HP	Thụy Điển	2003	1.752.028.229	0	Hỏng, sửa chữa tốn kém, hoạt động không hiệu quả	CN 901	Tân Thượng
4	Ô tô tải ben Volvo	FM9	29T-7270	340HP	Thụy Điển	2003	1.752.028.229	0	Hỏng, sửa chữa tốn kém, hoạt động không hiệu quả	CN 901	Tân Thượng
5	Ô tô tải ben Volvo	FM9	29T-7266	340HP	Thụy Điển	2003	1.752.028.229	0	Hỏng, sửa chữa tốn kém, hoạt động không hiệu quả	CN 901	Tân Thượng
6	Ô tô tải ben Hyundai	HD270	81K-5076	320HP	Hàn Quốc	1998	576.470.480	0	Hỏng, sửa chữa tốn kém, hoạt động không hiệu quả	CN 901	PaKe
7	Ô tô tải ben Hyundai	HD270	29N-4260	320Hp	Hàn Quốc	2002	676.820.460	0	Hỏng, sửa chữa tốn kém, hoạt động không hiệu quả	CN 901	PaKe
8	Ô tô tải ben Hyundai	HD270	30Y-7013	335HP	Hàn Quốc	2010	1.467.548.060	0	Hỏng, sửa chữa tốn kém, hoạt động không hiệu quả	CN 901	PaKe
9	Ô tô tải ben Hyundai	HD270	81L-4811	320HP	Hàn Quốc	2001	684.237.039	0	Hỏng, sửa chữa tốn kém, hoạt động không hiệu quả	CN 901	Tân Mỹ
10	Ô tô tải ben Faw	CA3256P2K2T 1A80	30S-4845	317HP	Trung Quốc	2009	795.834.892	0	Hỏng, sửa chữa tốn kém, hoạt động không hiệu quả	CN 901	PaKe
11	Ô tô tải ben Faw	CA3256P2K2T 1A80	30S-4648	317HP	Trung Quốc	2009	795.834.892	0	Hỏng, sửa chữa tốn kém, hoạt động không hiệu quả	CN 901	PaKe

TT	Tên xe máy	Ký mã hiệu	Số đăng ký	Công suất HP, kw	Nước SX	Năm bắt đầu SD	Giá trị theo sổ sách		Tình trạng kỹ thuật	Đơn vị quản lý	Vị trí hiện tại
							Nguyên giá (Đ)	Còn lại tại kỳ KK (Đ)			
12	Ô tô tải ben Faw	CA3256P2K2T 1A80	30S-4512	317HP	Trung Quốc	2009	795.834.892	0	Hỏng, sửa chữa tốn kém, hoạt động không hiệu quả	CN 901	PaKe
13	Ô tô tải ben Faw	CA3256P2K2T 1A80	30S-4656	317HP	Trung Quốc	2009	795.834.892	0	hoạt động không hiệu quả	CN 901	PaKe
14	Ô tô tải ben Faw	CA3256P2K2T 1A80	30S-4860	317HP	Trung Quốc	2009	795.834.892	0	Hỏng, sửa chữa tốn kém, hoạt động không hiệu quả	CN 901	PaKe
15	Ô tô tải ben Faw	CA3256P2K2T 1A80	30S-4499	317HP	Trung Quốc	2009	795.834.892	0	Hỏng, sửa chữa tốn kém, hoạt động không hiệu quả	CN 901	PaKe
16	Ô tô tải ben Faw	CA3256P2K2T 1A80	30S-4520	317HP	Trung Quốc	2009	795.834.892	0	Hỏng, sửa chữa tốn kém, hoạt động không hiệu quả	CN 901	PaKe
17	Ô tô tải ben Faw	CA3256P2K2T 1A80	30S-4557	317HP	Trung Quốc	2009	795.834.892	0	Hỏng, sửa chữa tốn kém, hoạt động không hiệu quả	CN 901	PaKe
18	Ô tô tải ben Faw	CA3256P2K2T 1A80	30S-4463	317HP	Trung Quốc	2009	795.834.892	0	Hỏng, sửa chữa tốn kém, hoạt động không hiệu quả	CN 901	PaKe
19	Ô tô bán tải Ford	Ford XL	29U-5916	117	Việt Nam	2004	366.048.493	0	Hỏng, sửa chữa tốn kém, hoạt động không hiệu quả	CN 901	Chức sơn
II	Máy đào bánh xích						15.420.201.411				
1	Máy đào bánh xích Volvo	EC360LC	81XA-0325 (No5)	250KW	Thụy Điển	2002	2.107.135.961	0	Hỏng, sửa chữa tốn kém, hoạt động không hiệu quả	CN 901	Tân Thượng
2	Máy đào bánh xích Komatsu	PC 450LC-6	No5	401HP	Nhật Bản	2001	2.894.291.673	0	Hỏng, sửa chữa tốn kém, hoạt động không hiệu quả	CN 901	Tân Thượng
3	Máy đào bánh xích Komatsu	PC 450LC-6	No6	401HP	Nhật Bản	2001	2.863.571.736	0	Hỏng, sửa chữa tốn kém, hoạt động không hiệu quả	CN 901	PaKe
4	Máy đào bánh xích Hyundai	Hyundai 320 LC (No12)	81XA-0327	230KW	Hàn Quốc	2001	1.618.470.669	0	Hỏng, sửa chữa tốn kém, hoạt động không hiệu quả	CN 901	Tân Mỹ
5	Máy đào bánh xích Hyundai	Hyundai 200W-3	81LA-0054 (No5)	167KW	Hàn Quốc	2001	1.245.833.949	0	Hỏng, sửa chữa tốn kém, hoạt động không hiệu quả	CN 901	PaKe

TT	Tên xe máy	Ký mã hiệu	Số đăng ký	Công suất HP, kw	Nước SX	Năm bắt đầu SD	Giá trị theo sổ sách		Tóm tắt tình trạng kỹ thuật	Đơn vị quản lý	Vị trí hiện tại
							Nguyên giá (Đ)	Còn lại tại kỳ KK (Đ)			
6	Máy đào bánh xích Kobelco 5	SK460-8	29XA-0744	243kw	Nhật Bản	2010	4.690.897.423	0	Hỏng, sửa chữa tốn kém, hoạt động không hiệu quả	CN 901	PaKe
III	Các loại máy khác						3.463.779.746				
1	Máy ủi Caterpillar	D6R	81XA-0319 (B190)	165KW	Mỹ	2001	1.980.252.518	0	Hỏng, sửa chữa tốn kém, hoạt động không hiệu quả	CN 901	Tân Mỹ
2	Máy lu rung Ingersoll-rand	SD100 (No11)	81LA-0058	125KW	Mỹ	2001	1.328.645.410	0	Hỏng, sửa chữa tốn kém, hoạt động không hiệu quả	CN 901	Tân Mỹ
3	Tổ máy phát điện	GF3-15	No1	15kw	Trung Quốc	2014	120.881.818	0	Hỏng, sửa chữa tốn kém, hoạt động không hiệu quả	CN 901	PaKe
4	Máy hàn điện một chiều	ZX5-500			Trung Quốc	2009	34.000.000	0	Hỏng, sửa chữa tốn kém, hoạt động không hiệu quả	CN 901	PaKe
	Cộng						38.577.330.145				



