

**DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ VẬT TƯ THIẾT BỊ, CÔNG CỤ DỤNG CỤ
THANH LÝ NĂM 2023**

Gói 2: Tài sản khác không có liên quan đến chất thải nguy hại

Stt	Số thẻ	Tên và quy cách TSCĐ	Đvt	Số lượng	Tình trạng
1	BDU-201903230	DS 123KV 3P 1250A 25KA/3S 1ES right, giá đỡ, đầu cosse	cái	1	<p>Bị lỗi cơ khí, thao tác rất nặng và không chính xác, không điều khiển được bằng điện. Nguyên nhân gây ra tình trạng nêu trên do cơ cấu truyền động cơ khí không còn chính xác, chủng loại DCL này có đặc điểm các khớp xoay bên ngoài tủ truyền động không có vị trí bơm mỡ (vú mỡ) bôi trơn gây trở ngại khi thao tác điều khiển xa qua hệ thống SCADA</p>
2	BDU-201903229	DS 123KV 3P 1250KA/3S 2ES, giá đỡ, đầu cosse	cái	1	<p>- Bị sai lệch hành trình, các lưỡi DCL đóng không chính xác dẫn đến tình trạng phát nhiệt của các tiếp điểm chính và tiếp điểm phụ tiếp xúc xấu ảnh hưởng đến mạch liên động. Mỗi khi thao tác đóng/mở bằng điện không hết hành trình phải dùng cần thao tác hiệu chỉnh hành trình mất nhiều thời gian.</p> <p>- Tiếp điểm chính DCL sau nhiều năm vận hành đã có hiện tượng rỗ bề mặt tiếp xúc (do hồ quang gây ra trong quá trình thao tác vận hành) dẫn đến tiếp điểm chính DCL tiếp xúc không tốt phải thường xuyên bảo</p>



Stt	Số thẻ	Tên và quy cách TSCĐ	Đvt	Số lượng	Tình trạng
					trì - DCL không đảm bảo vận hành an toàn, đặc biệt là khi đưa vào vận hành TBA không người trực
3	BDU-201903150	CB 36KV 1600A 25KA	cái	1	Loại máy cắt ngoài trời, vận hành lâu năm, xuống cấp, trên lưới điện hiện hữu không sử dụng máy cắt ngoài trời
4	BDU-201903151	CB 36KV 1600A 25KA	cái	1	Loại máy cắt ngoài trời, vận hành lâu năm, xuống cấp, trên lưới điện hiện hữu không sử dụng máy cắt ngoài trời
5	BDU-201903152	CB SF6 24KV 3P 2000A	cái	1	Loại máy cắt ngoài trời, vận hành lâu năm, xuống cấp, trên lưới điện hiện hữu không sử dụng máy cắt ngoài trời
6	BDU-201903153	CB SF6 24KV 3P 2000A	cái	1	Loại máy cắt ngoài trời, vận hành lâu năm, xuống cấp, trên lưới điện hiện hữu không sử dụng máy cắt ngoài trời
7	BDU-201903154	Máy cắt 24kv ngoài trời 50Hz 800A 25kA/1s	cái	1	Loại máy cắt ngoài trời, vận hành lâu năm, xuống cấp, trên lưới điện hiện hữu không sử dụng máy cắt ngoài trời
8	BDU-201903156	CB 36KV 1250A - 25KA/3S	bộ	1	Loại máy cắt ngoài trời, vận hành lâu năm, xuống cấp, trên lưới điện hiện hữu không sử dụng máy cắt ngoài trời
9	BDU-201912001	CB 36kv 3AF0143-1600A-25kA BB - TN1219	bộ	1	Loại máy cắt ngoài trời, vận hành lâu năm, xuống cấp

CÔNG TY
GIÁ HỢP DAN
TRUNG NAM
GIẤY - T.P.H

Stt	Số thẻ	Tên và quy cách TSCĐ	Đvt	Số lượng	Tình trạng
					cấp, trên lưới điện hiện hữu không sử dụng máy cắt ngoài trời
10	BDU-201903155	CB 36KV 1600A 25KA	bộ	1	Loại máy cắt ngoài trời, vận hành lâu năm, xuống cấp, trên lưới điện hiện hữu không sử dụng máy cắt ngoài trời. Thay ra trong công trình cải tạo trạm 110kV Gò Đậu
11	BDU-201903157	CB 36KV 1250A-25KA/3S	bộ	1	Loại máy cắt ngoài trời, vận hành lâu năm, xuống cấp, trên lưới điện hiện hữu không sử dụng máy cắt ngoài trời. Thay ra trong công trình cải tạo trạm 110kV Gò Đậu
12	BDU-910998	Trụ ANTEN DÂY CỎ CAO 18M XD TRAM BTS 3G TINH BDUONG- GD2 (ta) (626 kg sắt)	cái	1	Hư hỏng, rỉ sét