

PHỤ LỤC 1

Danh mục TSCĐ hư hỏng, không cần dùng, chờ thanh lý (thông thường và có CTNH) của Công ty Điện lực Trà Vinh đợt 2 năm 2024

(Đính kèm Quy chế cuộc đấu giá MCDG: 0702-25-02/BTN ngày 15 tháng 01 năm 2025)



STT	Mã CTNH	Tên và quy cách TSCĐ	ĐVT	Số lượng	Tình trạng kỹ thuật	Ghi chú
1		XE TAI HINO CO CAN TRUC SK: FC114S-11243; SM: W04D B48875 BKS: 84L-1649	Xe	1	Hư hỏng, không di chuyển được (Xe đã vận hành 309.375km; Bạc đạn láp truyền động cần trục bị bể, bạc đạn treo chữ thập láp cầu sau bị bể; Trục mâm xoay cố định cần trục bị rung lắc, ty bơm dầu cần trục bị xước không kín (của các khớp cần nhỏ phía bên trong); Hộp số nổi Ambraya bị bể; Chân chống phụ bên tải bị tuột (bề phốt ống dầu thủy lực), khung sườn bị nứt sét, nhớt hộp số bị rỉ).	Sẽ sang tên đổi chủ và thu hồi BKS trước khi giao xe
2	17 03 05	MBA 15 KVA SN : 101150014	Cái	1	Không cần dùng (công suất nhỏ), bị rỉ sét nắp, đai	
3	17 03 05	MBA 15 KVA SN : 101150012	Cái	1	Không cần dùng (công suất nhỏ), bị rỉ sét nắp, đai	
4	17 03 05	MBA 25 KVA SN 21221019-22	Cái	1	Bị sự cố, SC không hiệu quả	
5	17 03 05	MBA 37.5 KVA SN 11131954-22	Cái	1	Bị sự cố, SC không hiệu quả	
6	17 03 05	MBA 37.5 KVA SN 20731921-22	Cái	1	Bị sự cố, SC không hiệu quả	
7	17 03 05	MBA 37.5 KVA SN 80931201-22	Cái	1	Bị sự cố, SC không hiệu quả	
8	17 03 05	MBA 37.5 KVA SN 4052137086676	Cái	1	Bị sự cố, SC không hiệu quả	
9	17 03 05	MBA 37.5 KVA SN : 409427-21	Cái	1	Bị sự cố, SC không hiệu quả	
10	17 03 05	MBA 37.5 KVA SN 00131088-22	Cái	1	Bị sự cố, SC không hiệu quả	
11	17 03 05	MBA 37.5 KVA SN 01231969-22	Cái	1	Bị sự cố, SC không hiệu quả	
12	17 03 05	MBA 37.5 KVA SN 01231977-22	Cái	1	Bị sự cố, SC không hiệu quả	
13	17 03 05	MBA 37.5 KVA SN 20931054-22	Cái	1	Bị sự cố, SC không hiệu quả	
14	17 03 05	MBA 37.5 KVA SN 01231960-22	Cái	1	Bị sự cố, SC không hiệu quả	
15	17 03 05	MBA 50 KVA SN 01251674-22	Cái	1	Bị sự cố, SC không hiệu quả	
16	17 03 05	MBA 50 KVA SN 00151141-22	Cái	1	Bị sự cố, SC không hiệu quả	
17	17 03 05	MBA 50 KVA SN 512731-21	Cái	1	Bị sự cố, SC không hiệu quả	
18	17 03 05	MBA 1P 50 KVA SNE142970	Cái	1	Bị sự cố, SC không hiệu quả	
19	17 03 05	MBA 50 KVA SNE11191035	Cái	1	Bị sự cố, SC không hiệu quả	
20	17 03 05	MBA 1P 50 KVA SN S04081384	Cái	1	Bị sự cố, SC không hiệu quả	
21	17 03 05	MBA 1P 50 KVA SN S04061358	Cái	1	Bị sự cố, SC không hiệu quả	
22	17 03 05	MBA 50 KVA SN 01251671-22	Cái	1	Bị sự cố, SC không hiệu quả	
23	17 03 05	MBA 1P 50 KVA SN S04081394	Cái	1	Bị sự cố, SC không hiệu quả	
24	17 03 05	MBA 1P 50 KVA SN S04061379	Cái	1	Bị sự cố, SC không hiệu quả	
25	17 03 05	MBA 1P 50 KVA SN S040813203	Cái	1	Bị sự cố, SC không hiệu quả	
26	17 03 05	MBA 50 KVA SN 00251305-22	Cái	1	Bị sự cố, SC không hiệu quả	
27	17 03 05	MBA 50 KVA SN 121500779	Cái	1	Bị sự cố, SC không hiệu quả	
28	16 01 13	ROLE TAN SO THAP TRAM 110KV TRA VINH	Cái	1	Không cần dùng, công nghệ lạc hậu (không đồng bộ với hệ thống SCADA)	
29	16 01 13	Relay P123B00F312AE-1A/5A	Cái	1	Không cần dùng, công nghệ lạc hậu (không đồng bộ với hệ thống SCADA)	
30	16 01 13	Relay SEL 311	Cái	1	Không cần dùng, công nghệ lạc hậu (không đồng bộ với hệ thống SCADA)	
31	16 01 13	Role KBCH 1300 1P15	Cái	1	Không cần dùng, công nghệ lạc hậu (không đồng bộ với hệ thống SCADA)	

STT	Mã CTNH	Tên và quy cách TSCĐ	ĐVT	Số lượng	Tình trạng kỹ thuật	Ghi chú
32	16 01 13	Relay bảo vệ so lệch MBA 87T	Cái	1	Không cần dùng, công nghệ lạc hậu (không đồng bộ với hệ thống SCADA)	
33	16 01 13	Thiết bị HNTH VCS, HDX6000	Bộ	1	Hư hỏng, công nghệ lạc hậu không cần dùng	
34		LBS hiệu S&S- Hiệu: S&S INC- Số No: SGS-6A-0587	Cái	1	Hỏng LBS (không có giao thức, SC không hiệu quả, sau SC không đưa vào vận hành được)	
35		LBS hiệu SEL- Hiệu: SEL.- Số No: PLS/15/0191	Cái	1	Hỏng LBS (không có giao thức, SC không hiệu quả, sau SC không đưa vào vận hành được)	
36		LBS hiệu S&S- Hiệu: S&S INC- Số No: SGS-6A-0478	Cái	1	Hỏng LBS (không có giao thức, SC không hiệu quả, sau SC không đưa vào vận hành được)	
37		LBS hiệu S&S- Hiệu: S&S INC- Số No: SGS-6A-0362	Cái	1	Hỏng LBS (không có giao thức, SC không hiệu quả, sau SC không đưa vào vận hành được)	
38		LBS hiệu S&S- Hiệu: S&S Inc.- Số No: SGS-6A-0353	Cái	1	Hỏng LBS (không có giao thức, SC không hiệu quả, sau SC không đưa vào vận hành được)	
39		LBS hiệu S&S- Hiệu: S&S Inc.- Số No: SGS-6A-0117	Cái	1	Hỏng LBS (không có giao thức, SC không hiệu quả, sau SC không đưa vào vận hành được)	
40		LBS hiệu S&S- Hiệu: S&S Inc.- Số No: SGS-6A-0546	Cái	1	Hỏng LBS (không có giao thức, SC không hiệu quả, sau SC không đưa vào vận hành được)	
TỔNG CỘNG: 40 DANH MỤC						