

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC

SINH MÔI TRƯỜNG TẠI PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA

1. Nước thải công nghiệp phát sinh trong quá trình sửa chữa thiết bị có lẫn dầu mỡ phải được gom vào hệ thống bể lắng dầu tại phân xưởng.

2. Nước mưa chảy tràn trên bề mặt phải được gom vào rãnh thu nước nhiễm dầu quanh phân xưởng và sau đó chảy qua bể lắng 3 ngăn rồi mới xả ra môi trường theo quy định.

3. Các loại rác thải sinh hoạt được thu gom vào thùng chứa rác sau đó tập trung thu gom về bãi rác để xử lý.

4. Các loại giẻ lau dính dầu mỡ, bộ lọc dầu, dầu thải, dầu nhớt, bóng đèn huỳnh quang, vỏ bình cứng thải bằng kim loại, bộ phận phanh hỏng sử dụng là những loại chất thải nguy hại được Công ty đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường phải được gom vào kho chứa chất thải nguy hại của Công ty theo quy định để Công ty có trách nhiệm đồng xử lý với các đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại theo cấp phép hành nghề đem đi xử lý theo đúng quy định.

5. Tất cả các CB-CNV người lao động làm việc tại phân xưởng sửa chữa đều phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định trên.

QUẢN ĐỐC CÔNG TY
(Chữ ký)

BỘ LỌC DẦU TỶ Ô
ĐÃ QUA SỬ DỤNG





NOTICE 1
NOTICE 2