

DANH SÁCH TÀI SẢN CÓ ĐỊNH ĐÃ HƯ HỎNG, KHÔNG SỬA CHỮA ĐƯỢC THANH LÝ NĂM 2024

TT	Tên TSCĐ	Mã TSCĐ	Năm sử dụng	SL	Đơn vị	Nguyên giá	Giá trị còn lại	Ghi chú
1	Thiết bị đo tải trọng	A.3.20.04	28/1/2000	1	Chiếc	106,306,200	0	Hỏng, không sửa chữa được
2	Thiết bị cân bằng lốp xe con	A.3.28.20	20/4/2006	1	Chiếc	41,050,000	0	Hỏng, không sửa chữa được
3	Thiết bị đo độ ồn	A.3.02.03	1/7/2007	1	Chiếc	52,800,000	0	Hỏng, không sửa chữa được
4	Thiết bị đo độ khói AVL	A.3.13.58	16/6/2006	1	Chiếc	118,880,955	0	Hỏng, không sửa chữa được
5	Thiết bị đo tiêu hao nhiên liệu	A.3.26.01	1/1/2010	1	Chiếc	140,500,000	0	Hỏng, không sửa chữa được
6	Bộ thiết bị phân tích khí thải động cơ xăng AVL	A.3.13.095	16/12/2010	1	Chiếc	142,500,000	0	Hỏng, không sửa chữa được
7	Bộ thiết bị phân tích khí thải động cơ xăng AVL	A.3.13.096	16/12/2010	1	Chiếc	142,500,000	0	Hỏng, không sửa chữa được
8	Bộ thiết bị phân tích khí thải động cơ xăng AVL	A.3.13.097	16/12/2010	1	Chiếc	142,500,000	0	Hỏng, không sửa chữa được
9	Cân điện tử di động	A.3.20.055	24/12/2010	1	Chiếc	74,260,000	0	Hỏng, không sửa chữa được
10	Cân điện tử di động	A.3.20.068	25/5/2015	1	Chiếc	95,000,000	0	Hỏng, không sửa chữa được
11	Cân điện tử di động	A.3.20.065	25/05/2015	1	Chiếc	95,000,000	0	Hỏng, không sửa chữa được
12	Thiết bị kiểm tra gia tốc phanh có đo lực bàn đạp phanh	A.3.28.24	25/4/2016	1	Chiếc	82,600,000	0	Hỏng, không sửa chữa được
13	Cân điện tử di động	A.3.20.073	29/7/2016	1	Chiếc	93,000,000	0	Hỏng, không sửa chữa được
14	Cân điện tử di động	A.3.20.083	29/7/2016	1	Chiếc	93,000,000	0	Hỏng, không sửa chữa được
15	Thiết bị phân tích khí xả động cơ xăng	A.3.29.16	1/5/2017	1	Chiếc	230,454,546	0	Hỏng, không sửa chữa được
16	Thiết bị phân tích khí xả động cơ diesel	A.3.29.17	1/5/2017	1	Chiếc	284,000,000	0	Hỏng, không sửa chữa được
17	Thiết bị thử đốt bình nhiên liệu (01 hệ)	A.3.31.17	13/12/2017	1	Chiếc	87,328,000	0	Hỏng, không sửa chữa được